

Le 25/04/2019

RAPPEL PRODUIT



Information :

CASSOULET Mitonné WILLIAM SAURIN 1260 G

Une micro fuite ponctuelle a été décelée sur quelques boîtes d'un lot de fabrication provoquant la déformation (couvercles gonflés) de ces boîtes.

Si vous détenez une boîte déformée de ce produit portant le marquage suivant sur le fond de la boîte :

08 / 02 / 22

J CAR 6932

Nous vous invitons à ne pas l'ouvrir, à la jeter ou à la rapporter à votre magasin.

La société William Saurin Production se tient à la disposition de ses consommateurs au **0 800 600 184 (service et appels gratuits) et les prie de lui pardonner ce désagrément.**

A afficher jusqu'au 09/05/2019 inclus